FR Relais K29 manquant

Cette pièce détachée ne peut être montée que par un technicien qualifié et formé. Toute réparation non conforme peut entraver le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil et entraîner des risques et dangers pour l'utilisateur. Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une mauvaise installation effectuée par un tiers. Les réparations sur les appareils électroménagers sont soumises aux règles techniques universellement reconnues. Il convient de respecter les exigences et prescriptions nationales. En cas de doute, il faut contacter notre service après-vente.

Dans la nouvelle pièce détachée (module de contrôle N13) le relais K29 a été retiré. Il s'agit du relais qui gère la commutation du moteur de brassage de la position lente à rapide. Sur les nouveaux appareils, cette fonctionnalité n'est plus nécessaire (ratio). Le moteur de brassage tourne toujours rapidement.

Sur le nouveau module de contrôle, l'entrée de K29 est shuntée avec les 2 sorties (X8_2 et X8_3) du relais K29. Cela signifie que lorsque le relais K15 commute (moteur de brassage), la tension d'alimentation est sur les deux sorties X8_2 et X8_3. Il n'est donc pas nécessaire de changer le câblage.