

**F** Si vous ouvrez ou réparez la platine, il est impératif de suivre les précautions suivantes, afin de prévenir des dommages éventuels causés par l'électricité statique.

1) Mise à la terre du corps humain

Mettez un bracelet isolé à la terre (avec une impédance inférieure à  $10^8 \Omega$ ), où l'autre extrémité est mise à la terre. La liaison permet d'éliminer l'électricité statique créée dans le corps humain.

2) Mise à la terre de la table de travail

Reliez la table à la terre par un conducteur (dont l'impédance sera inférieure à  $10^9 \Omega$ ).

3) Si l'électricité statique n'est pas évacuée, soyez prudent et ne touchez pas la platine.

4) Les pins de la platine sont court-circuités pour protéger la platine pendant le transport. Pour ouvrir le circuit, chauffer les soudures avec un fer équipé d'une résistance de protection supérieure à  $10m\Omega$  et le relier à un circuit PAC.

**SP** Si abre o repara la pletina, es imprescindible seguir las precauciones siguientes, para prevenir los daños eventuales que puede causar la electricidad estática :

1) Aislamiento del cuerpo humano

Llevar una pulsera conectada a la tierra (con una impedancia inferior a  $10^8 \Omega$ ). Esta conexión entre el cuerpo humano y la tierra permite eliminar la electricidad estática creada en el cuerpo humano.



2) Aislamiento de la mesa de trabajo

Conectar la mesa de trabajo a la tierra mediante un conductor (cuya impedancia es inferior a  $10^9 \Omega$ )


3) Si no se evacuó la electricidad estática, tenga cuidado y no toque la pletina

4) Para proteger la pletina durante el transporte, sus pinos están soldados juntos. Para abrir el circuito, calentar las soldaduras mediante una punta equipada con una resistencia cuya potencia supera  $10M\Omega$  y conectarlo a un circuito APC (transformador de aislamiento).

① Wrist-Strap  
for grounding



This unit



② Conductive

(NOTE) Remove the connection after installed.