



CODICE CODE CODE CODIGO	DENOMINAZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DENOMINACION	STOCK STOCK STOCK STOCK	COMPOSIZIONE COMPOSITION KOMPOSITION COMPOSICION	SCHEDA SCHEDA SCHEDA SCHEDA
32000425	CD 455/2-47	47	V1-PD	41029101
32000423	CDF8 615/1-01	01	RA	41029106
32000424	CDF8 315/1-01	01	RA	41029105
32900168	CDI 1010/2-S	01	-	41029103
32900170	CDI 3515/1-02	01	LDA	41029102
32000431	CDF8 648X/1-47	47	RA	41029106
32000432	CDF8 648/1-47	47	RA	41029106
32000433	CDF8 349/1-47	47	RA	41029105
32000435	CDF8 348/1-47	47	RA	41029105
32000436	CDF8 615X/1-47	47	RA	41029106
32000437	CD 222A/1-S	41	V1-PD	41029101
32000438	CD 132/1-S	41	V1-PD	41029101
32000434	CDF8 348X/1-47	47	RA	41029105
32000442	CDF8 315/1-S	01	RA	41029105
32000439	CDF8 312X/1-S	01	RA	41029105
32000441	CDF8 312/1-S	01	RA	41029105
32000440	CDF8 322/1-S	01	RA	41029105
32000480	CDF8 647X-47	47	RA-MB	41027100
32000479	CDF8 647-47	47	RA-MB	41027100
32000472	CDF8 60E10-S	36	RA-MB	41027100
32000473	CDF8 60E10X-S	36	RA-MB	41027100
32000474	CDF8 65E10-S	36	RA-MB-AS	41027100
32000475	CDF8 65E10-01	01	RA-MB	41027100
32000476	CDF8 65E10X-01	01	RA-MB	41027100
32000447	HDD 646 BL/1-47	47	RA	41027100
32000455	HND 645/1-86	86	RA	41029104
32000456	HND 547/1-86	86	RA	41029104
32000457	HDD 6 BL/1-86	86	RA	41027100
32000461	HDD 6/1-S	01	RA	41027100
32000462	HDD 6 BL/1-S	01	RA	41027100
32000463	HDD 6615BL/1-80	80	RA	41027100
32000464	HDD 6615/1-80	80	RA	41027100
32000482	CDF8 382-37	37	-	41029105
32000483	CDF8 382X-37	37	-	41029105
32900182	CDI 1012/A-80	80	-	41029103
32900183	CDI 2012E10-02	02	WM-TA-LDA	41030216
32900189	CDI 2012/1-02	02	LDA	41029102
32900188	CDS 155X/1-S	02	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900185	CDS 220W/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900187	CDS 220X/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900186	CDS 220N/1-S	02	LDA-V1-PD	41029100
32900190	CDI 2012E10-S	02	WM-TA-LDA	41030216
32900184	CDI 2012/1-S	36	LDA	41029102
32900206	CDI 2612-47	47	LDA	41029102
32900203	CDS 330W-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900202	CDS 330N-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900204	CDS 330X-47	47	SD-LDA-V1-PD	41029100
32900191	CDI 3515/1-S	01	LDA-AS	41029102
32900200	CDI 20E10-80	80	WM-TA-LDA	41030216
32900221	CDS 530W-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900205	CDS 530N-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900220	CDS 530X-47	47	SD-LDA-V1-PD-WM-TA	41030216
32900216	RLI 61 RB-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900210	RLF 101-47	47	LDA	41029102
32900209	RLF 58/1-47	47	LDA	41029102
32900214	RLI 61 PN-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900215	RLI 61 IN-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900211	RLI 71 VV-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900212	RLI 71 AV-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900213	RLI 71 BA V-47	47	SD-LDA-V1-PD-LB	41029100
32900196	HLSI 2000/1-30	30	LDA	41029102
32900199	HFI 3015/1-80	80	LDA	41029102
32900198	HFI 3G10-80	80	LDA-MB	41027100
32900197	HLSI 300G-S	36	LDA-MB	41027100
32900207	HGOI 300G-86	86	LDA-MB	41027100


	VARIANTI SIGNIFICATIVE SIGNIFICANT VARIATIONS VARIATIONS SIGNIFICATIVES BEZEICHNENDE VARIANTEN VARIANTES SIGNIFICATIVAS	
	DATA-DATE-DATE DATUM - FECHA	INDICE-INDEX-INDEX ANZEIGER-INDICE
LAVASTOVIGLIE -DISHWASHER-LAVE VAISSELLE GESCHIRRSPUELAUTOMAT-LAVAVAJILLAS	30.05.08	A00
	15.01.09	A07
SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL DIAGRAMS - SCHEMAS ELETRIQUE ELEKTRISCHE SCHALTPLASE - ESQUEMA ELECTRICO		
CODICE DISEGNO - DRAWING CODE - CODE SCHEMA ELECTRIQUE - ELEKTRISCHE SCHEMA CODE - CODIGO DISENO		
41029152		

RIPRODUZIONE VIETATA - FORBIDDEN REPRODUCTION - REPRODUCTION INTERDITE - NACHDRUCK VERBOTEN - REPRODUCCION PROHIBIDA



B - 0,5 mm² G - 1 mm² A - 1,5 mm² M - 0,35 mm²


WM - WIMER PUMP(MOTORE WIMER)




MV - DRYER SYSTEM(VENTOLA DI ASCIUGATURA)




PD - (PROGRAM SELECTOR)SELETTORE PROGRAMMI ECO



V1 - OPTION SWITCH(TASTO OPZIONE)




SD - START DELAY(PARTENZA RITARDATA)




LDA - LOW VOLTAGE LED(LED SALE A BASSA TENSIONE)




LB - REED BRILLANTANTE(ECO)




AS - ACQUASTOP




RA - REED SALT(REED SALE)



TA - TACHO(DINAMO TACHIMETRICA)



MB - MOTOR BRUSHLESS(MOTORE BRUSHLESS)



NOTA:THE NUMERATION OF THE CONNECTORS IS FOR CONNECTORS STOCKO
THE NUMERATION OF THE CONNECTORS TYCO-AMP IS OPPOSITE THEN STOCKO

FASI DI LAVAGGIO			PROGRAMMI NORMALI														Tempistica step			
			ECO PLUS	ECO 13LT	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59°	RAPIDO		AMMOLLO		
ALTERATORE			PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO			
RISCIACQUO RESINE ***																				
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine		0			0			0			0		0	0	0	max1'		
*Carico (C)	Scarico			0			0			0			0		0	0	0	max3'		
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine		1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	2,0	2,0	max1'		
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine		P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "			P< +15 "		P< +15 "	P< +15 "	P< +15 "	max3'		
*Carico (C)	Scarico	Sc.Resine		1,0			1,0			1,0			1,0		1,0	2,0	2,0	max1'		
PRELAVAGGIO																				
Carico (P)	Scarico			P< +0"			P< +0"			P< +0"			P< +0"		P< +0"	P< +0"	P< +0"	max3'		
Carico (C)				P>			P>			P>			P>		P>	0	3,0			
Carico (C)				3,0			3,0			3,0			3,0		3,0	0	3,0			
Pausa				5"			5"			5"			5"		5"	0	5"			
Carico (C)	Lavaggio			0,6			0,6			0,6			0,6		0,6	0	0,6			
Carico (P)	Lavaggio			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	0	P> +1 '	max4'		
Carico (C)	Lavaggio	Resistenza		0		45°C	0		4'	0		4'	0		45°C	35°C	30°C	0	0	# min 5'-max 40'
Carico (C)	Lavaggio		30'	25'	2'		8'			8'			8'		7'		7'	0	2'	
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		P<			P<			P<			P<		P<	0	P<	0	P<	
Carico (C)	Lavaggio			P<			P<			P<			P<		P<	0	P<	0	P<	
Carico (T)	Scarico	Pulizia filtro		P< +SI			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	0	P< +SI	0	P< +SI	max3'
Carico (T)	Scarico	Pulizia filtro		0,5	0		0			0			0,5		0,5	0	0,5	0	0,5	max1'
LAVAGGIO																				
Carico (P)				P>			P>			P>			P>		P>	P>	0	0	0	
Carico (C)				2,5			2,5			2,5			2,5		2,5	3,0	0	0	0	
Pausa				0			0			0			0		0	5"	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0,6			0,6			0,6			0,6		0,6	0	0,6	0	0,6	
Carico (P)	Lavaggio			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '			P> +1 '		P> +1 '	P> +1 '	0	0	0	max4'
Carico (C)	Lavaggio	Detersivo		2'			2'			2'			2'		2'	0	2'	0	0	
Carico (C)	Lavaggio	Resistenza		0		48°C	0		4'	0		4'	0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio		55°C	46°C	48°C	68°a73°C	50°a 57°C	45°a 55°C	70°C	57°C	55°C	18'	73°C	65°C	62°C	10'45"	15"	0	0	# min 5'-max 65/75°
Carico (C)	Lavaggio		40'	30'	8'	10'a15'	17'a22'	10'a15'	15'	22'	15'	18'	8'	65°C	6'	15"	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		0	0		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio			0	0		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio		0	0	0		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio		0	0	0		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		P<			P<			P<			P<		P<	0	P<	0	P<	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		P< +SI			P< +SI			P< +SI			P< +SI		P< +SI	P< +SI	0	P< +SI	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Pulizia filtro		0,5	0		0,4			0,4			0,5		0,5	0	0,5	0	0,5	max1'
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		10"			10"			10"			10"		10"	0	10"	0	10"	
RISCIACQUO FREDDO																				
Carico (P)				0	P>	X2	0		X2	0			0	X1	0	0	0	0	0	
Carico (C)				0	2,5		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0,6		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio			0	P> +1 '		0			0			0		0	0	0	0	0	max4'
Carico (P)	Lavaggio			0	5'		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		0	P<		0			0			0		0	0	0	0	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		0	P<		0			0			0		0	0	0	0	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Pulizia filtro		0	P< +SI		0			0			0		0	0	0	0	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Pulizia filtro		0,5	10"		0,4			0,4			0,5		0,5	0	0,5	0	0,5	max1'
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		10"			10"			10"			10"		10"	0	10"	0	10"	
Carico (P)				0	P>	X2	0		X2	0			0	X1	0	0	0	0	0	
Carico (C)				0	2,5		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0,6		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio			0	P> +1 '		0			0			0		0	0	0	0	0	max4'
Carico (P)	Lavaggio			0	5'		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		0	P<		0			0			0		0	0	0	0	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		0	P<		0			0			0		0	0	0	0	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Pulizia filtro		0,5	10"		0,4			0,4			0,5		0,5	0	0,5	0	0,5	max1'
Carico (C)	Lavaggio	Pulizia filtro		10"			10"			10"			10"		10"	0	10"	0	10"	
Carico (P)				0	P>	X2	0		X2	0			0	X1	0	0	0	0	0	
Carico (C)				0	2,5		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0,6		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio			0	P> +1 '		0			0			0		0	0	0	0	0	max4'
Carico (P)	Lavaggio			0	5'		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		0	P<		0			0			0		0	0	0	0	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		0	P<		0			0			0		0	0	0	0	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Pulizia filtro		0,5	10"		0,4			0,4			0,5		0,5	0	0,5	0	0,5	max1'
Carico (C)	Lavaggio	Pulizia filtro		10"			10"			10"			10"		10"	0	10"	0	10"	
Carico (P)				0	P>	X2	0		X2	0			0	X1	0	0	0	0	0	
Carico (C)				0	2,5		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0,6		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio			0	P> +1 '		0			0			0		0	0	0	0	0	max4'
Carico (P)	Lavaggio			0	5'		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		0	P<		0			0			0		0	0	0	0	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		0	P<		0			0			0		0	0	0	0	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Pulizia filtro		0,5	10"		0,4			0,4			0,5		0,5	0	0,5	0	0,5	max1'
Carico (C)	Lavaggio	Pulizia filtro		10"			10"			10"			10"		10"	0	10"	0	10"	
Carico (P)				0	P>	X2	0		X2	0			0	X1	0	0	0	0	0	
Carico (C)				0	2,5		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0,6		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio			0	P> +1 '		0			0			0		0	0	0	0	0	max4'
Carico (P)	Lavaggio			0	5'		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		0	P<		0			0			0		0	0	0	0	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Scarico		0	P<		0			0			0		0	0	0	0	0	max3'
Carico (C)	Lavaggio	Pulizia filtro		0,5	10"		0,4			0,4			0,5		0,5	0	0,5	0	0,5	max1'
Carico (C)	Lavaggio	Pulizia filtro		10"			10"			10"			10"		10"	0	10"	0	10"	
Carico (P)				0	P>	X2	0		X2	0			0	X1	0	0	0	0	0	
Carico (C)				0	2,5		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio			0	0,6		0			0			0		0	0	0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio			0	P> +1 '		0			0			0		0					

PROGRAMMI IMPULSI

FASI DI LAVAGGIO			PROGRAMMI IMPULSI														Tempistica step		
			NOTTE	ECO PLUS	ECO 10LT	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'		RAPIDO	AMMOLLO
ALTERATORE			PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
RISCIACQUO RESINE ***																			
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			0					0			0	0	0	max 1'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			0					0			0	0	0	max 3'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0					1,0			1,0	2,0	2,0	max 1'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			P< +15 "			P< +15 "					P< +15 "			P< +15 "	P< +15 "	P< +15 "	max 3'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0					1,0			1,0	2,0	2,0	max 1'
PRELAVAGGIO					P< +0 "			P< +0 "					P< +0 "			P< +0 "	P< +0 "	P< +0 "	max 3'
Carico (P)	Scarico				P>			P>					P>			P>	0	P>	
Carico (C)					2,6			2,6					2,6			3,0	0	3,0	
Pausa					5"			5"					5"			0	0	5"	
Carico (C)	Lavaggio				0,6/0,8			0,6/0,8					0,6/0,8			0,6	0	0,6	
Carico (P)	Lavaggio				P> +1'			P> +1'					P> +1'			P> +1'	0	P> +1'	max 4'
Lavaggio	Resistenza				0			0					0			0	0	0	# min 5'-max 40'
Lavaggio					35'a1900rpm			30'					45°C			45°C	35°C	30°C	0
Lavaggio					25'			2'					8'			8'	4'	7'	0
Lavaggio	Scarico				0			P<					P<			P<	0	P<	max 3'
Pausa					0			3"					0			0	0	0	
Carico (T)	Scarico	Pulizia filtro			P< +1 "			P< +SI					P< +SI			P< +SI	0	P< +SI	max 3'
Carico (T)	Scarico	Pulizia filtro			0,5			0					0,5			0,5	0	0,5	max 1'
LAVAGGIO					P>			P>					P>			P>	P>	0	
Carico (P)					2,2			2,5					2,5			2,0	2,5	0	
Carico (C)					0,6/0,8			0,6					0,6/0,8			0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio				P> +1'			P> +1'					P> +1'			P> +1'	P> +1'	0	max 4'
Lavaggio	Detersivo				2'a2100rpm			2'					2'			2'	2'	0	
Lavaggio					0			0					0			0	0	0	
Lavaggio	Resistenza				55'a2100rpm			55°C					46°C			48°C	68'a73°C	50'a 57°C	45'a 55°C
Lavaggio					123'a1900rpm			35'					15'			8'	17'a22'	10'a15'	10'a15'
Lavaggio	Scarico				0			0					0			0	0	0	
Lavaggio					0			15'a2000rpm					0			0	0	0	
Lavaggio					0			15'					0			0	0	0	
Lavaggio					0			0					0			0	0	0	
Lavaggio					0			0					0			0	0	0	
Carico (C)	Lavaggio				0			0					0			0	0	0	
Carico (P)	Lavaggio				0			5'					0			0	0	0	
Lavaggio					0			0					0			0	0	0	
Lavaggio	Scarico				0			P<					P<			P<	0	0	max 3'
Lavaggio	Scarico				P< +1 "			P< +SI					P< +SI			P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Carico (C)	Scarico	Pulizia filtro			0			0,4					0,4			0,5	0	0	max 1'
Lavaggio	Scarico				0			10"					10"			10"	0	10"	
RISCIACQUO FREDDO							X2					X2			X2	X1			
Carico (P)					P>			0					P>			0	0	0	
Carico (C)					2,1			0					2,5			2,5	0	0	
Carico (C)	Lavaggio				0,6/0,7			0					0,6			0,6	0	0	
Carico (P)	Lavaggio				P> +1'			P> +1'					P> +1'			P> +1'	P> +1'	0	max 4'
Lavaggio					5'a1900rpm			0					5'			5'	0	0	0
Lavaggio					5'a1900rpm			0					5'			5'	0	0	0
Lavaggio	Scarico				0			0					0			0	0	0	
Lavaggio					0			0					0			0	0	0	
Pausa					0			3"					3"			0	0	0	
Lavaggio	Scarico				P< +1 "			0					P< +SI			P< +SI	0	0	max 3'
RISCIACQUO CALDO					P>			P>					P>			P>	P>	0	
Carico (P)					2,0			2,5					2,5			2,0	2,3	0	
Carico (C)	Lavaggio				0,6/0,7			0,6					0,6/0,7			0,6	0,6	0	
Carico (P)	Lavaggio				P> +1'			P> +1'					P> +1'			P> +1'	P> +1'	0	max 4'
Lavaggio					0			5'					0			0	0	0	
Lavaggio					0			0					0			0	0	0	
Lavaggio	Scarico				0			0					0			0	0	0	
Lavaggio					0			0					0			0	0	0	
Lavaggio					0			0					0			0	0	0	
Lavaggio	Scarico				P<			P<					P<			P<	0	0	max 3'
Lavaggio	Resistenza				P< +1 "			P< +SI					P< +SI			P< +SI	P< +SI	0	max 4'
Lavaggio	Brillantante				0			1'					1'			1'	1'	0	# min 5'-max 40/65'
Lavaggio	Resistenza				0			0					0			0	0	0	
Lavaggio					64'a2100rpm			70°C					66°C-168'			65°C	73°C	73°C	68°C
Lavaggio					15'a2100rpm			15"					15"			15"	15"	15"	0
Lavaggio	Scarico				0			P<					P<			P<	P<	0	max 3'
Carico (C)					0			0					0			0	0	0	
Lavaggio					Fase 2			Fase 2					Fase 2			Fase 2	Fase 2	0	
Lavaggio	Scarico				P< +1 "			P< +SI					P< +SI			P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Pausa					30'			60'					30'			6'	0	0	
Pausa					0			0					0			0	0	0	
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0					1,0			1,0	1,0	0	max 1'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			P< +15 "					P< +15 "			P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0					1,0			1,0	1,0	0	max 1'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			0					0			0	0	0	max 3'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			P< +15 "					P< +15 "			P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
Lavaggio	Resistenza				64'a2100rpm			60°C					65°C			65°C	2'	0	# min 5'-max 40/75'
Lavaggio					5'a2100rpm			15"					15"			15"	15"	0	
Lavaggio	Scarico				0			P<					P<			P<	P<	0	max 3'
Carico (C)					0			0					0			0	0	0	
Lavaggio					Fase 2			Fase 2					Fase 2			Fase 2	Fase 2	0	
Lavaggio	Scarico				P< +1 "			P< +SI					P< +SI			P< +SI	P< +SI	0	max 3'
Pausa					5'			5'					5'			5'	0	0	
Pausa					0			0					0			0	3'	0	
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			30'			55'					25'			30'	0	0	
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0					1,0			1,0	1,0	0	max 1'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			P< +15 "					P< +15 "			P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			1,0			1,0					1,0			1,0	1,0	0	max 1'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			P< +15 "					P< +15 "			P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			0					0			0	0	0	max 1'
Carico (C)	Scarico	Sc.Resine			0			P< +15 "					P< +15 "			P< +15 "	P< +15 "	0	max 3'

Countdown 243 190 175 85 115/125 100/120 70/80 125 120 80 140 130 85 59 29 5

	OPZIONE PLUS																Tempistica step				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		Q	R	S	T
1	FASI DI LAVAGGIO																				
2	ALTERATORE																				
3	RISCIACQUO RESINE ***																				
4	*Carico (C) Scarico Sc.Resine																				
5	* Scarico																				
6	*Carico (C) Scarico Sc.Resine																				
7	* Scarico																				
8	*Carico (C) Scarico Sc.Resine																				
9	* Scarico																				
10	*Carico (C) Scarico Sc.Resine																				
11	PRELAVAGGIO																				
12	Carico (P) Scarico																				
13	Carico (C)																				
14	Carico (C)																				
15	Pausa																				
16	Carico (C) Lavaggio																				
17	Carico (P) Lavaggio																				
18	Lavaggio Resistenza																				
19	Lavaggio																				
20	Lavaggio Scarico																				
21	Pausa																				
22	Scarico																				
23	Carico (T) Scarico Pulizia filtro																				
24	LAVAGGIO																				
25	Carico (P)																				
26	Carico (C)																				
27	Pausa																				
28	Carico (C) Lavaggio																				
29	Carico (P) Lavaggio																				
30	Lavaggio Detersivo																				
31	Lavaggio																				
32	Lavaggio Resistenza																				
33	Lavaggio																				
34	Lavaggio Scarico																				
35	Lavaggio																				
36	Lavaggio																				
37	Lavaggio																				
38	Carico (C) Lavaggio																				
39	Carico (P) Lavaggio																				
40	Lavaggio																				
41	Lavaggio Scarico																				
42	Scarico																				
43	Carico (C) Scarico Pulizia filtro																				
44	Scarico																				
45	RISCIACQUO FREDDO																				
46	Carico (P)																				
47	Carico (C)																				
48	Carico (C) Lavaggio																				
49	Carico (P) Lavaggio																				
50	Lavaggio																				
51	Carico (C)																				
52	Lavaggio Scarico																				
53	Pausa																				
54	Scarico																				
55	RISCIACQUO CALDO																				
56	Carico (P)																				
57	Carico (C)																				
58	Carico (C) Lavaggio																				
59	Carico (P) Lavaggio																				
60	Lavaggio																				
61	Lavaggio Rigenere																				
62	Lavaggio Resistenza																				
63	Lavaggio Brillantante																				
64	ASCIUGATURA TRADIZIONALE																				
65	Lavaggio Resistenza valore Eeprom																				
66	Lavaggio																				
67	Lavaggio Scarico																				
68	Carico (C)																				
69	Rigenere																				
70	Scarico																				
71	Pausa																				
72	Pausa																				
73	*Carico (C) Scarico Sc.Resine																				
74	* Scarico																				
75	*Carico (C) Scarico Sc.Resine																				
76	* Scarico																				
77	*Carico (C) Scarico Sc.Resine																				
78	* Scarico																				
79	ASCIUGATURA VENTILATA																				
80	Lavaggio Resistenza																				
81	Lavaggio																				
82	Lavaggio Scarico																				
83	Carico (C)																				
84	Rigenere																				
85	Scarico																				
86	Pausa																				
87	Pausa																				
88	Ventilazione																				
89	*Carico (C) Scarico Sc.Resine																				
90	* Scarico																				
91	*Carico (C) Scarico Sc.Resine																				
92	* Scarico																				
93	*Carico (C) Scarico Sc.Resine																				
94	* Scarico																				
95	Countdown 243 190 125 125 140																				
96	P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato																				
97																					
98	OPZIONE PLUS: Viene sempre eseguita la colonna Più. Velocità motore sempre a 2500/4500rpm(tranne che per il ciclo notte) - Inibisce il sensore di torbidità																				
99	L'opzione non è attiva con i cicli Rapidi (Giornaliero,Rapido e Ammollo)																				
100	Se l'opzione viene abbinata al ciclo ECO verrà eseguito il ciclo notte																				

	A	B	C	D	E	F	OPZIONE EXPRESS											Tempistica step			
							G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		R	S	T
1	1	FASI DI LAVAGGIO																			
2	2																				
3	3																				
4	4	ALTERATORE						PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
5	5	RISCIACQUO RESINE ***																			
6	6	*Carico (C)				Scarico	Sc.Resine														
7	7	*																			
8	8	*Carico (C)				Scarico	Sc.Resine														
9	9	*				Scarico															
10	10	*Carico (C)				Scarico	Sc.Resine														
11	11	PRELAVAGGIO																			
12	12					Scarico															
13	13	Carico (P)																			
14	14	Carico (C)																			
15	15	Pausa																			
16	16	Carico (C)	Lavaggio																		
17	17	Carico (P)	Lavaggio																		
18	18			Resistenza																	
19	19																				
20	20				Scarico																
21	21				Pausa																
22	22				Scarico																
23	23	Carico (T)			Scarico	Pulizia filtro															
24	24	LAVAGGIO																			
25	25	Carico (P)																			
26	26	Carico (C)																			
27	27	Pausa																			
28	28	Carico (C)	Lavaggio																		
29	29	Carico (P)	Lavaggio																		
30	30					Detersivo															
31	31																				
32	32		Lavaggio	Resistenza																	
33	33		Lavaggio																		
34	34				Scarico																
35	35		Lavaggio																		
36	36		Lavaggio																		
37	37		Lavaggio																		
38	38	Carico (C)	Lavaggio																		
39	39	Carico (P)	Lavaggio																		
40	40		Lavaggio																		
41	41		Lavaggio		Scarico																
42	42				Scarico																
43	43	Carico (C)			Scarico	Pulizia filtro															
44	44				Scarico																
45	45	RISCIACQUO FREDDO																			
46	46	Carico (P)																			
47	47	Carico (C)																			
48	48	Carico (C)	Lavaggio																		
49	49	Carico (P)	Lavaggio																		
50	50		Lavaggio																		
51	51																				
52	52		Lavaggio		Scarico																
53	53		Pausa																		
54	54				Scarico																
55	55	RISCIACQUO CALDO																			
56	56	Carico (P)																			
57	57	Carico (C)																			
58	58	Carico (C)	Lavaggio																		
59	59	Carico (P)	Lavaggio																		
60	60		Lavaggio																		
61	61		Lavaggio		Rigenero																
62	62		Lavaggio	Resistenza																	
63	63		Lavaggio		Brillantante																
64	64	ASCIUGATURA TRADIZIONALE																			
65	65	Lavaggio	Resistenza		valore Eeprom																
66	66	Lavaggio																			
67	67	Lavaggio			Scarico																
68	68	Carico (C)																			
69	69					Rigenero															
70	70				Scarico																
71	71	Pausa																			
72	72	Pausa																			
73	73	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine															
74	74	*			Scarico																
75	75	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine															
76	76	*			Scarico																
77	77	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine															
78	78				Scarico																
79	79	ASCIUGATURA VENTILATA																			
80	80	Lavaggio	Resistenza																		
81	81	Lavaggio																			
82	82	Lavaggio			Scarico																
83	83	Carico (C)																			
84	84					Rigenero															
85	85				Scarico																
86	86	Pausa																			
87	87	Pausa																			
88	88	Ventilazione																			
89	89	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine															
90	90	*			Scarico																
91	91	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine															
92	92	*			Scarico																
93	93	*Carico (C)			Scarico	Sc.Resine															
94	94				Scarico																
95	Countdown																				
96	P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato																				
97																					
98	OPZIONE EXPRESS: Viene attivata la funzione MENO-Se attivato, nei cicli rapidi esclude spia opzioni																				
99	Prevale sulla opzione 3/1																				

	A	B	C	D	E	F	OPZIONE 3 IN 1											Tempistica step					
	FASI DI LAVAGGIO						NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59°	RAPIDO	AMMOLLO	
1	1						OPZIONE 3 IN 1																
2	2																						
3	3																						
4	4						PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
5	5 RISCIAQUO RESINE ***																						
6	6 *Carico (C)												Scarico	Sc.Resine									
7	7 *												Scarico										
8	8 *Carico (C)												Scarico	Sc.Resine									
9	9 *												Scarico										
10	10 *Carico (C)												Scarico	Sc.Resine									
11	11 PRELAVAGGIO																						
12	12												Scarico										
13	13 Carico (P)																						
14	14 Carico (C)																						
15	15 Pausa																						
16	16 Carico (C) Lavaggio																						
17	17 Carico (P) Lavaggio																						
18	18 Lavaggio Resistenza																						
19	19 Lavaggio																				15"		
20	20 Lavaggio												Scarico										
21	21 Pausa																						
22	22												Scarico										
23	23 Carico (T)												Scarico	Pulizia filtro									
24	24 LAVAGGIO																						
25	25 Carico (P)																						
26	26 Carico (C)																						
27	27 Pausa																						
28	28 Carico (C) Lavaggio																						
29	29 Carico (P) Lavaggio																						
30	30 Lavaggio													Detersivo									
31	31																						
32	32 Lavaggio Resistenza																						
33	33 Lavaggio																						
34	34												Scarico								7'		
35	35 Lavaggio																				10'		
36	36 Lavaggio																						
37	37 Lavaggio																						
38	38 Carico (C) Lavaggio																						
39	39 Carico (P) Lavaggio																						
40	40 Lavaggio																						
41	41 Lavaggio																						
42	42												Scarico										
43	43 Carico (C)												Scarico	Pulizia filtro									
44	44												Scarico										
45	45 RISCIAQUO FREDDO																						
46	46 Carico (P)																						
47	47 Carico (C)																						
48	48 Carico (C) Lavaggio																						
49	49 Carico (P) Lavaggio																						
50	50 Lavaggio																						
51	51																						
52	52 Lavaggio												Scarico										
53	53 Pausa																						
54	54												Scarico										
55	55 RISCIAQUO CALDO																						
56	56 Carico (P)																						
57	57 Carico (C)																						
58	58 Carico (C) Lavaggio																						
59	59 Carico (P) Lavaggio																						
60	60 Lavaggio																						
61	61 Lavaggio													Rigenero									
62	62 Lavaggio Resistenza																						
63	63 Lavaggio													Brillantante									
64	64 ASCIUGATURA TRADIZIONALE																						
65	65 Lavaggio Resistenza													valore EEPROM									
66	66 Lavaggio																						
67	67 Lavaggio													Scarico									
68	68 Carico (C)																						
69	69													Rigenero									
70	70													Scarico									
71	71 Pausa																						
72	72 Pausa																						
73	73 *Carico (C)												Scarico	Sc.Resine									
74	74 *												Scarico										
75	75 *Carico (C)												Scarico	Sc.Resine									
76	76 *												Scarico										
77	77 *Carico (C)												Scarico	Sc.Resine									
78	78												Scarico										
79	79 ASCIUGATURA VENTILATA																						
80	80 Lavaggio Resistenza																						
81	81 Lavaggio																						
82	82 Lavaggio													Scarico									
83	83 Carico (C)																						
84	84													Rigenero									
85	85													Scarico									
86	86 Pausa																						
87	87 Pausa																						
88	88 Ventilazione																						
89	89 *Carico (C)												Scarico	Sc.Resine									
90	90 *												Scarico										
91	91 *Carico (C)												Scarico	Sc.Resine									
92	92 *												Scarico										
93	93 *Carico (C)												Scarico	Sc.Resine									
94	94												Scarico										
95	95 Countdown																	39					
96	96 P< attesa vuoto pressostato												P> attesa pieno pressostato										
97	97																						
98	98 Opzione 3/1: Aumenta di 10 minuti il tempo di lavaggio nel ciclo rapido-Nel ciclo giornaliero il prelavaggio dura 7' in meno, mentre il lavaggio aumenta di 7min																						
99	99 Inibisce led sale e brillantante																						

		OPZIONE ECO																Tempistica step	
FASI DI LAVAGGIO		NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO	AMMOLLO		
	ALTERATORE	PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO		
	RISCIACQUO RESINE ***																		
6	*Carico (C)																		
7	*																		
8	*Carico (C)																		
9	*																		
10	*Carico (C)																		
11	PRELAVAGGIO																		
12																			
13	Carico (P)																		
14	Carico (C)																		
15	Pausa																		
16	Carico (C)	Lavaggio																	
17	Carico (P)	Lavaggio																	
18			Resistenza																
19		Lavaggio																	
20		Lavaggio																	
21		Pausa																	
22																			
23	Carico (T)	Scarico																	
24		Scarico																	
25	LAVAGGIO																		
26	Carico (P)																		
27	Carico (C)																		
28	Pausa																		
29	Carico (C)	Lavaggio																	
30	Carico (P)	Lavaggio																	
31		Lavaggio																	
32		Lavaggio	Resistenza		45°C	45°C	45°C	45°C		60°C	55°C	45°C		63°C	55°C	58°C			
33		Lavaggio																	
34																			
35		Lavaggio																	
36		Lavaggio																	
37		Lavaggio																	
38	Carico (C)	Lavaggio																	
39	Carico (P)	Lavaggio																	
40		Lavaggio																	
41		Lavaggio																	
42			Scarico																
43	Carico (C)	Scarico																	
44		Scarico	Pulizia filtro																
45	RISCIACQUO FREDDO								X1			X1		X1	X1	X1			
46	Carico (P)																		
47	Carico (C)																		
48	Carico (C)	Lavaggio																	
49	Carico (P)	Lavaggio																	
50		Lavaggio																	
51																			
52		Lavaggio																	
53		Pausa																	
54			Scarico																
55	RISCIACQUO CALDO																		
56	Carico (P)																		
57	Carico (C)																		
58	Carico (C)	Lavaggio																	
59	Carico (P)	Lavaggio																	
60		Lavaggio																	
61		Lavaggio																	
62		Lavaggio	Resistenza																
63		Lavaggio																	
64	ASCIUGATURA TRADIZIONALE																		
65		Lavaggio	Resistenza																
66		Lavaggio																	
67		Lavaggio																	
68	Carico (C)																		
69																			
70																			
71		Pausa																	
72		Pausa																	
73	*Carico (C)																		
74	*		Scarico	Sc.Resine															
75	*Carico (C)		Scarico	Sc.Resine															
76	*		Scarico	Sc.Resine															
77	*Carico (C)		Scarico	Sc.Resine															
78			Scarico																
79	ASCIUGATURA VENTILATA																		
80		Lavaggio	Resistenza																
81		Lavaggio																	
82		Lavaggio																	
83	Carico (C)																		
84																			
85																			
86		Pausa																	
87		Pausa																	
88		Ventilazione																	
89	*Carico (C)		Scarico	Sc.Resine															
90	*		Scarico	Sc.Resine															
91	*Carico (C)		Scarico	Sc.Resine															
92	*		Scarico	Sc.Resine															
93	*Carico (C)		Scarico	Sc.Resine															
94			Scarico																
95	Countdown		210	115	110	55	85	70	60	85	70	60	100	90	65	59	29	5	
96	P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato																		
97																			
98	OPZIONE ECO: Prevale su tutte le altre opzioni-Modifica colonna base, colonna più e colonna meno-Cicli AUTO modificati solo da torbidimetro																		
99	Vien eseguito 1 risciacquo nei cicli universale più,intensivo e intensivo più																		
100	Diminuisce la temperatura nelle fasi di prelavaggio e lavaggio di 10°C, e comunque non deve scendere al di sotto dei 45°C																		
101	La temperatura del lavaggio del ciclo universale rimane 55°C																		
102	L'asciugatura verrà eseguita sempre(anche asciugatura auto) con una temperatura di 55°C ed un tempo di 10'																		

	A	B	C	D	E	F	OPZIONE MEZZO CARICO											Tempistica step							
							G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		R	S	T	U	V		
1	1	FASI DI LAVAGGIO																							
2	2																								
3	3																								
4	4	ALTERATORE						PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO		
5	5	RISCIACQUO RESINE ***																							
6	6	*Carico (C)						Scarico																	
7	7							Scarico																	
8	8	*Carico (C)						Scarico																	
9	9							Scarico																	
10	10	*Carico (C)						Scarico																	
11	11	PRELAVAGGIO																							
12	12							Scarico																	
13	13	Carico (P)																							
14	14	Carico (C)																							
15	15	Pausa																							
16	16	Carico (C)						Lavaggio																	
17	17	Carico (P)						Lavaggio																	
18	18	Carico (C)						Lavaggio	Resistenza																
19	19	Carico (P)						Lavaggio																	
20	20	Carico (C)						Lavaggio																	
21	21	Carico (P)						Lavaggio																	
22	22	Carico (C)						Lavaggio																	
23	23	Carico (T)						Scarico																	
24	24	LAVAGGIO																							
25	25	Carico (P)																							
26	26	Carico (C)																							
27	27	Pausa																							
28	28	Carico (C)						Lavaggio																	
29	29	Carico (P)						Lavaggio																	
30	30	Carico (C)						Lavaggio																	
31	31	Carico (P)						Lavaggio	Detersivo																
32	32	Carico (C)						Lavaggio	Resistenza																
33	33	Carico (P)						Lavaggio																	
34	34	Carico (C)						Lavaggio																	
35	35	Carico (P)						Lavaggio																	
36	36	Carico (C)						Lavaggio																	
37	37	Carico (P)						Lavaggio																	
38	38	Carico (C)						Lavaggio																	
39	39	Carico (P)						Lavaggio																	
40	40	Carico (C)						Lavaggio																	
41	41	Carico (P)						Lavaggio																	
42	42	Carico (C)						Lavaggio	Scarico																
43	43	Carico (P)						Lavaggio	Scarico																
44	44	Carico (C)						Lavaggio	Scarico Pulizia filtro																
45	45	RISCIACQUO FREDDO																							
46	46	Carico (P)																							
47	47	Carico (C)																							
48	48	Carico (P)						Lavaggio																	
49	49	Carico (C)						Lavaggio																	
50	50	Carico (P)						Lavaggio																	
51	51	Carico (C)						Lavaggio																	
52	52	Carico (P)						Lavaggio	Scarico																
53	53	Carico (C)						Lavaggio																	
54	54	Carico (P)						Lavaggio	Scarico																
55	55	RISCIACQUO CALDO																							
56	56	Carico (P)																							
57	57	Carico (C)																							
58	58	Carico (P)						Lavaggio																	
59	59	Carico (C)						Lavaggio																	
60	60	Carico (P)						Lavaggio																	
61	61	Carico (C)						Lavaggio	Rigenero																
62	62	Carico (P)						Lavaggio	Resistenza																
63	63	Carico (C)						Lavaggio	Brillantante																
64	64	ASCIUGATURA TRADIZIONALE																							
65	65	Carico (P)						Lavaggio	Resistenza	valore Eeprom															
66	66	Carico (C)						Lavaggio																	
67	67	Carico (P)						Lavaggio																	
68	68	Carico (C)						Lavaggio	Scarico																
69	69	Carico (P)						Lavaggio																	
70	70	Carico (C)						Lavaggio																	
71	71	Carico (P)						Lavaggio																	
72	72	Carico (C)						Lavaggio																	
73	73	Carico (P)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															
74	74	Carico (C)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															
75	75	Carico (P)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															
76	76	Carico (C)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															
77	77	Carico (P)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															
78	78	Carico (C)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															
79	79	ASCIUGATURA VENTILATA																							
80	80	Carico (P)						Lavaggio	Resistenza																
81	81	Carico (C)						Lavaggio																	
82	82	Carico (P)						Lavaggio	Scarico																
83	83	Carico (C)						Lavaggio																	
84	84	Carico (P)						Lavaggio																	
85	85	Carico (C)						Lavaggio																	
86	86	Carico (P)						Lavaggio																	
87	87	Carico (C)						Lavaggio																	
88	88	Carico (P)						Lavaggio																	
89	89	Carico (C)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															
90	90	Carico (P)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															
91	91	Carico (C)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															
92	92	Carico (P)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															
93	93	Carico (C)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															
94	94	Carico (P)						Lavaggio	Scarico	Sc.Resine															

95 Countdown 238 185 170 80 120 105 75 120 105 75 135 125 80
 96 P< attesa vuoto pressostato P> attesa pieno pressostato
 97 **OPZIONE MEZZO CARICO:** Viene attivata la funzione MENO-Il display visualizzerà 5 minuti in meno
 98

1	2	3	OPZIONE EXTRA DRY															Tempistica step	
			NOTTE	ECO PLUS	ECO	DELICATO	AUTO UNIVERSALE PLUS	AUTO UNIVERSALE	AUTO GIORNALIERO	UNIVERSALE PLUS	UNIVERSALE	GIORNALIERO	IGIENIZZANTE	INTENSIVO	FORTE VELOCE	CLASSE A 59'	RAPIDO		AMMOLLO
4	FASI DI LAVAGGIO		PIU	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	PIU	BASE	MENO	
5	ALTERATORE																		
6	*Carico (C)	Scarico Sc.Resine																	
7	*	Scarico																	
8	*Carico (C)	Scarico Sc.Resine																	
9	*	Scarico																	
10	*Carico (C)	Scarico Sc.Resine																	
11	PRELAVAGGIO																		
12		Scarico																	
13	Carico (P)																		
14	Carico (C)																		
15	Pausa																		
16	Carico (C)	Lavaggio																	
17	Carico (P)	Lavaggio																	
18		Lavaggio Resistenza																	
19		Lavaggio																	
20		Lavaggio Scarico																	
21	Pausa																		
22		Scarico																	
23	Carico (T)	Scarico Pulizia filtro																	
24	LAVAGGIO																		
25	Carico (P)																		
26	Carico (C)																		
27	Pausa																		
28	Carico (C)	Lavaggio																	
29	Carico (P)	Lavaggio																	
30		Lavaggio Detersivo																	
31		Lavaggio Resistenza																	
32		Lavaggio																	
33		Lavaggio																	
34		Lavaggio Scarico																	
35		Lavaggio																	
36		Lavaggio																	
37		Lavaggio																	
38	Carico (C)	Lavaggio																	
39	Carico (P)	Lavaggio																	
40		Lavaggio																	
41		Lavaggio Scarico																	
42		Scarico																	
43	Carico (C)	Scarico Pulizia filtro																	
44		Scarico																	
45	RISCIACQUO FREDDO																		
46	Carico (P)																		
47	Carico (C)																		
48	Carico (C)	Lavaggio																	
49	Carico (P)	Lavaggio																	
50		Lavaggio																	
51		Lavaggio Scarico																	
52		Lavaggio																	
53	Pausa																		
54		Scarico																	
55	RISCIACQUO CALDO																		
56	Carico (P)																		
57	Carico (C)																		
58	Carico (C)	Lavaggio																	
59	Carico (P)	Lavaggio																	
60		Lavaggio																	
61		Lavaggio Rigenero																	
62		Lavaggio Resistenza																	
63		Lavaggio Brillantante																	
64	ASCIUGATURA TRADIZIONALE																		
65		Lavaggio Resistenza valore Eeprom			73°C		73°C		73°C		73°C		73°C						
66		Lavaggio																	
67		Lavaggio Scarico																	
68	Carico (C)																		
69		Lavaggio Rigenero																	
70		Scarico																	
71	Pausa				40'		40'		40'		40'		40'						
72	Pausa																		
73	Carico (C)	Scarico Sc.Resine																	
74	*	Scarico Sc.Resine																	
75	Carico (C)	Scarico Sc.Resine																	
76	*	Scarico Sc.Resine																	
77	Carico (C)	Scarico Sc.Resine																	
78	*	Scarico																	
79	ASCIUGATURA VENTILATA																		
80		Lavaggio Resistenza			65°C		65°C		65°C		65°C		65°C						
81		Lavaggio																	
82		Lavaggio Scarico																	
83	Carico (C)																		
84		Lavaggio Rigenero																	
85		Scarico																	
86	Pausa				5'		5'		5'		5'		5'						
87	Pausa																		
88		Ventilazione			35'		35'		35'		35'		35'						
89	Carico (C)	Scarico Sc.Resine																	
90	*	Scarico Sc.Resine																	
91	Carico (C)	Scarico Sc.Resine																	
92	*	Scarico Sc.Resine																	
93	Carico (C)	Scarico Sc.Resine																	
94	*	Scarico																	

Countdown

P< attesa vuoto pressostato

P> attesa pieno pressostato

OPZIONE EXTRA DRY: asciugatura tradizionale eseguita alla temperatura di 73°C con 40' di pausa, asc.ventilata alla temperatura di 65°C con 5' di pausa e 35' di ventola, inoltre non viene accettata l'opzione EXTRA DRY se l'opzione ECO è già inserita. L'opzione non è attiva con cicli Rapidi(Classa A 59',Rapido e Ammollo)