

Ce document contient des informations confidentielles. Toute copie non autorisée, la divulgation ou la distribution est interdite.

FR Absence de solution de réparation pour la vitre intérieure 478073

Pays concernés

Tous

Appareils concernés

Fours Inter Cooker avec vitre intérieure pyrolyse bombée.

Information / Données client / Codes de diagnostic

Vitre intérieure cassée ou défectueuse – Vitre intérieure 478073 n'est plus disponible.

Codes de diagnostic (DC)

Le tableau suivant indique les codes de diagnostic les plus fréquents liés au défaut décrit. D'autres codes de diagnostic sont possibles, en fonction des indications clients.


Code diagnostic	Indication de défaut du client
690200000000	Fonction de porte défectueuse
160100X03000	Contre-porte

Cause

La vitre intérieure pyrolyse bombée 478073 ne peut plus être fabriquée et n'est donc plus disponible.

Solution

Les portes de four avec profils amovibles peuvent être transformées en une vitre intérieure plate.




Cuisson

FR

Ce document contient des informations confidentielles. Toute copie non autorisée, la divulgation ou la distribution est interdite.

Attention, les anciennes portes avec profilés collés reconnaissables au cache de la charnière ne peuvent pas être modifiées!



Matériel nécessaire




Dès que disponible dans QuickFinder !



Kit de réparation 20004273



Historique des modifications



Version	Remarque
A	Création



- EN** Please refer to the enclosed installation instructions. In case of questions, please contact customer service. We will only be responsible for damages if the installation instructions have been followed properly.
- DE** Bitte beachten Sie die beiliegenden Einbauhinweise. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Werkskundendienst. Für Schäden haften wir nur, sofern die Einbauhinweise berücksichtigt wurden.
- FR** Veuillez vous reporter aux instructions d'installation jointes. En cas de questions, veuillez contacter le service après-vente. Nous ne serons responsables des dommages que si les instructions d'installation ont été respectées.
- ES** Por favor, tenga en cuenta las instrucciones adjuntas. Si tiene cualquier duda, le rogamos contacte con el Servicio Oficial de la marca. Únicamente nos hacemos responsables de los posibles daños si se han seguido dichas instrucciones.
- TR** Lütfen ekli montaj kılavuzuna göre malzemenin montajını gerçekleştiriniz. Sorularınız olduğunda Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçiniz. Oluşabilecek hasarlardan, sadece ekli montaj kılavuzuna uyulması durumunda sorumlu olduğumuzu bildiririz.














APPAREILS CONCERNES PAR LE KIT DE MODIFICATION

3HB551XM/01	HB08BT24M0/01	HB65AR620S/70	HBA64B152F/47	HBF174ER0/01
3HB556XM/01	HB08BT24M0/70	HB65GB540F/45	HBA64B152F/70	HBG63R150F/01
3HB556XM/70	HB08LD24P0/01	HB74AB520E/45	HBA64B156F/45	HBG63R150F/70
3HB556XPE/45	HB08LD24P0/70	HB74AB520E/70	HBA64B156F/70	HBG74R450E/01
3HB557XM/01	HB12BT44B0/01	HB74AR521E/45	HBA64B162F/45	HBG76S651E/45
3HB557XM/70	HB12BT44B0/70	HB74AR521E/70	HBA64B162F/47	HBG78S751E/45
3HB557XPE/45	HB173FBS0/01	HB74AR554E/01	HBA64B162F/70	HEF173BS0/01
3HB558BC/01	HB173FBS0/02	HB74AR555S/01	HBA64B163F/01	JB23PQ50/46
3HB558BCT/01	HB173FES0/01	HB74AR555S/70	HBA64B163F/70	JB23PQ50/70
3HB558BCT/70	HB173FES0/02	HB74AS551E/45	HBA64B166F/45	JF2377050/01
3HB558NC/01	HB64AB221F/45	HB74AS555E/01	HBA64B166F/70	JH2377050/01
3HB558NCT/01	HB64AB221F/70	HB74AS555E/70	HBA64B221F/45	VH1MG0750/01
3HB558NCT/70	HB64AB251F/45	HB76GB551W/01	HBA64B221F/46	VH1MG0760/01
3HB558NF/01	HB64AB255F/01	HB76GS551E/45	HBA64B221F/70	VVH33C4521/01
3HB558NF/70	HB64AB255F/70	HBA63B152B/01	HBA64B222F/45	VVH33C4551/01
3HB558XC/01	HB64AB500F/45	HBA63B152B/70	HBA64B222F/70	VVH33C4551/70
3HB558XCT/01	HB64AB500F/70	HBA63B222F/01	HBA64B251B/01	VVH33C4561/01
3HB558XCT/70	HB64AB521B/01	HBA63B222F/03	HBA64B251F/45	VVH33C4561/70
3HB558XF/01	HB64AB521F/45	HBA63B222F/70	HBA64B251F/70	VVH33C4750/45
3HB558XF/70	HB64AB521F/70	HBA63B223F/01	HBA64B252F/45	VVH33F3151/02
3HB558XPE/45	HB64AB551F/45	HBA63B228F/01	HBA64B252F/70	VVH33F3151/70
3HB559BC/01	HB64AB555F/01	HBA63B228F/70	HBA64B261F/45	VVH33F4850/01
3HB559BCT/01	HB64AB555F/70	HBA63B252F/45	HBA64B261F/46	VVH33F4850/70
3HB559BCT/70	HB64AB556F/01	HBA63B252F/47	HBA64B261F/70	
3HB559NC/01	HB64AB556F/70	HBA63B252F/70	HBA64B262F/45	
3HB559NCT/01	HB64AB557F/01	HBA63B253F/01	HBA64B262F/70	
3HB559NCT/70	HB64AB557F/70	HBA63B258F/01	HBA73S451E/45	
3HB559XC/01	HB64AB621F/45	HBA63B258F/70	HBA74B250E/45	
3HB559XCT/01	HB64AB621F/70	HBA63B262F/45	HBA74B250E/70	
3HB559XCT/70	HB64AB651F/45	HBA63B262F/47	HBA74R150E/01	
3HB559XF/01	HB64AB655F/01	HBA63B262F/70	HBA74R150E/70	
3HB559XP/45	HB64AB655F/70	HBA63B263F/01	HBA74R150F/01	
3HB560XC/01	HB64AR221F/01	HBA63B268F/01	HBA74R150F/70	
3HB560XCT/01	HB64AR221F/70	HBA63B268F/70	HBA74R251E/45	
3HB560XCT/70	HB64AR250F/45	HBA63R250S/01	HBA74R251E/70	
3HB560XP/45	HB64AR255F/01	HBA63R250S/70	HBA74R252E/01	
3HB659XP/45	HB64AR255F/70	HBA64B051F/45	HBA74R252E/70	
3HB660XP/45	HB64AR521F/01	HBA64B051F/70	HBA74S320E/01	
5B27M7050/01	HB64AR521F/70	HBA64B056F/45	HBA74S320E/70	
5B27M7050/02	HB64AR550F/45	HBA64B056F/70	HBA74S350E/01	
5BD36550/01	HB64AR555F/01	HBA64B061F/01	HBA74S350E/70	
5BD36550/70	HB64AR555F/70	HBA64B061F/70	HBA74S360E/01	
B12P32N0/45	HB64AR621F/01	HBA64B126F/45	HBA74S360E/70	
B12P32N0/46	HB64AR621F/70	HBA64B126F/70	HBA74S421E/45	
B12P32N0/70	HB64AR650F/45	HBA64B150D/01	HBA74S451E/45	
CF2M77050/01	HB64AR655F/01	HBA64B150F/01	HBA74S461E/45	
CF2M77050Y/01	HB64AR655F/70	HBA64B150F/70	HBF173BS0/01	
CH6M77050/01	HB65AR520S/01	HBA64B151F/45	HBF174BA0/01	
HB07BT34B0/01	HB65AR520S/70	HBA64B151F/70	HBF174BR0/01	
HB07BT34B0/70	HB65AR620S/01	HBA64B152F/45	HBF174EA0/01	