

Service Bulletin

Lave-linge Top

MODELE : Chassis :Alliance - Tous les modeles à Linge TOP - ALLIANCE

SUJET : Nouveau Kit ressort porte tambour


Un nouveau Kit ressort porte tambour est disponible contenant 2 ressorts et 3 vis avec écrou.



Attention, ce kit est prévu pour une seule porte de tambour.

	Code service	Description
Ancien code	481931039104	Kit tambour
Nouveau code	481209498005	Kit tambour

Remplacement des ressorts :



Retirer les rivets des 2 extrémités et extraire le ressort cassé.



Mettre le nouveau ressort et fixer le avec les 2 vis/Ecrou