

Info technique

WHIRLPOOL - BAUKNECHT - IKEA

Lave-vaisselle

MODELE : Chassis :Point - Nouvel OWI

SUJET : Introduction d'un nouvel indicateur optique en production

Depuis la semaine **50 de 2003**, un nouvel indicateur optique (OWI) est utilisé en production


Attention, ce nouvel OWI n'est pas interchangeable avec les anciens. De même l'ancien n'est pas interchangeable avec le nouveau.

Les raisons de cette non-interchangeabilité sont :

- les valeurs transmises par la CTN à la platine de contrôle sont fausses
- durant le calibrage de l'OWI en programme test, les tensions et intensités sont légèrement différentes, ce qui peut provoquer des défauts durant les phases de vidange et de remplissage.


Ces défauts se traduisent par l'apparition des codes défauts **FA** ou **F4**.

Nouvel OWI bleuté



752 60 22

Ancien OWI jaune



697 27 85