

Service Bulletin

Lave-vaisselle

MODELE : Chassis :Dolphin - Tous

SUJET : Kit service pour la boîte à produit 480131000162

1) Remplacement de l'ancienne boîte à produit

La boîte à produit d'origine n'est plus service et est remplacée par un nouveau kit service **480131000162**

- Ancienne boîte à produit



- Le nouveau kit comprend :
- Une boîte à produits différente
- Un bras supérieur de lavage
- Un petit câblage.



2) Instructions de montage :

Pour installer ce kit, merci de suivre les instructions suivantes :

- 1- Débrancher les deux câblages entre la boîte à produit et la platine & remplacer la boîte à produit d'origine par celle reçue dans le kit 480131000162 en utilisant le nouveau connecteur Rast 2.5 (au lieu du connecteur Rast 6.3)
- 2- Remplacer le bras supérieur par le nouveau. Ce dernier a été conçu pour garantir un parfait nettoyage du compartiment à détergent


3) Attention

Dans le cas d'un appareil avec la platine de contrôle située en bas de l'appareil derrière la plinthe, il n'est pas nécessaire de remplacer le câblage . Par contre il faudra, couper le connecteur Rast 6.3 du câblage d'origine et le remplacer par le nouveau connecteur dans le kit. Pour ce faire, merci de suivre les 4 étapes suivantes :

1)




2)




Insérer les 2 fils dans les trous prévus à cet effet jusqu'en butée

3)



4)



A l'aide un petit tournevis plat enfoncez les connexions métalliques pour que le contact s'effectue correctement.