

TECHN.MITTEILUNG 102 LB – 06.02.03

(Aktualisiert am: 22/07/2004)

BETREFF: Einführung eines neuen Lagers aus Bronze bei allen Frontlader-Trocknern (Kondensation- sowie Ablufttrockner) der aktuellen Produktion.

Betroffene Modelle

Alle Abluft- und Kondentrockner der aktuellen Produktion aus dem Werk Merthyr (UK) und alle vorherigen Modelle der Serie „Maxi Six“ aus den Jahren 2001 und 2002 sind von dieser Änderung betroffen.

Ausführung der Änderung bei allen Modellen mit Produktionsdatum ab “0303”:

Bei den Modellen der Produktion bis zur Kalenderwoche “0303” wurde ein Lager aus Kunststoff eingebaut. Jetzt wurde ein neues Lager aus Bronze eingeführt, das durch einen Flansch an der Heizungshaltescheibe befestigt wird. (siehe nachfolgende Abbildung). Alle Einzelteile können unter Verwendung der u.a. Artikelnummern bestellt werden

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr. BIS 0302	Art.-Nr. AB 0303
202	Edelstahl-Trommel komplett	97921399	04060381
202	Galvanisierte Trommel komplett	97921381	04060380
205	Trommelachse komplett	04150065	04150075
218	Lager	03210178	03210179
229	Seegerring	97921274	97911424
671	Lagerflansch	N/A	03610428
690	Filzring hinten	03870621	04350218
696	Heizungsscheibe mit Filzring und Lager	04150071	04150076
697	Heizungsscheibe	03730805	03730875

Ersatzteile für alle Modelle mit Produktionsdatum bis “0302”:

Alle oben genannten Artikelnummern sind bis zur Ausschöpfung der Bestände erhältlich. Danach wird bei Bestellung der alten Trommel entweder die „Edelstahltrommel komplett Art.-Nr. 97906556,“ oder die „galvanisierte Trommel Art.-Nr. 97906630“ geliefert. Beide Trommeln werden komplett mit Trommelachse, Seegering, Bronzelager, Filzring und Heizungsscheibe geliefert.

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr BIS 0302	Trommel kplt. als ERSATZ
202	Edelstahltrommel komplett (04240169)	97921399	97906556
202	Galvanisierte trommel komplett (04240168)	97921381	97906630
218	Lager	03210170	Siehe Anm. 1
218	Lager	03210178	Siehe Anm. 1
696	Heizungsscheibe mit Filzring und Lager	04150072	Siehe Anm. 1
696	Heizungsscheibe mit Filzring und Lager	04150071	Siehe Anm. 1

Anm. 1: Nach Ausschöpfung der Lagerbestände werden diese Bauteile NICHT MEHR ERHÄLTlich sein. Sollten Sie sie dennoch für eine Reparatur benötigen, können Sie eine der folgenden Lösungen wählen:

1. Bestellen Sie als Ersatz die Trommel Art. 97906556, komplett mit Lager und Lagerflansch, falls die Originaltrommel beschädigt sein sollte.
2. Bestellen Sie als Ersatz den Bausatz Art.-Nr. 97922496, bestehend aus Lager und Lagerflansch, falls die Originaltrommel und vor allem die Trommelachse noch i.O. ist. Das ist gültig für alle alten Lager aus Kunststoff.