

# KIT96 Reparaturset für BN4400197 LE40A656

Artnr: 60614856

Reparaturset für BN4400197 / SIP408A LE40A656

## Fehlerbeschreibung:

Verbleib im Standby

Pfeifende PSU

Lange Anlaufzeit

## Inhalt:

CM808

CM810

CM804

CM806

CM809

CM812