

**MODELLI / MODELS: Coffee Makers**

**OGGETTO: Gruppo vaporizzatore - Ricambi aggiuntivi**  
**SUBJECT: Steamer group - Additional spare parts**



ITALIANO



ENGLISH

**AGOSTO - AUGUST 2012**


Vi informiamo che, dalla produzione del 28 Maggio 2012 (nella targa caratteristica come **120528**, es. 215121CP**120528**20140), i codici sottoindicati non verranno più impiegati.

*We inform You that, since May 28, 2012 production date (as **120528** on the rating plate, ex. 215121CP**120528**20140), codes listed as follow will no longer be used.*

Prima della **data di produzione del 28 Maggio 2012** - *Before May 28, 2012 production date*



**INCLUSI  
INCLUDED**






**NUOVO ASSIEME TUBO  
NEW TUBE ASSEMBLY**

- 7313216921 - 135 mm
- 7313216931 - 335 mm



- 5513213781 - 125 mm
- 5513213791 - 335 mm



6132108700



6213210351



6232114700



7013210391



6113210741

5513227931

Dalla **data di produzione del 28 Maggio 2012** - *Since May 28, 2012 production date*

In caso di sostituzione del gruppo vaporizzatore e/o dei relativi tubi, occorrerà ordinare i seguenti codici:


*When replacing steamer group and/or relative hoses, you will need to order the following codes:*

Assieme Vaporizzatore - Raccordo - Anello  
*Steamer - Junction - Ring Group*



5513227931

Assieme Tubo - Occhiello - Boccola - Dado  
*Hose - Eyelet - Bushing - Nut Group*



- 5513219841 - 135 mm (ESAM)
- 5513219851 - 335 mm (ESAM)
- 5513219861 - 150 mm (ECAM)
- 5513219871 - 460 mm (ECAM)
- 5513219881 - 270 mm (ECAM)