

Produits concernés : SF3520, SL3720, SL3720X, UC2320, UD2020, UD2320, UD2321X, UD2720, UL2018, UL2020, UL2320, CVS2020, CVS2028, CVS2311, CVS2328, CVS2728, 4CFV-18 et 4CFV-19 de marque BRANDT, VEDETTE et FAGOR fabriqués entre la semaine n°30 de l'année 2008 et la semaine n°08 de l'année 2009.

Caves à vin référencées CB1780 et CB1781 de marque BRANDT fabriquées entre la semaine n° 38 de l'année 2008 et la semaine n° 23 de l'année 2009.

Description du problème : Intervention préventive sur congélateurs, réfrigérateurs et cave à vin de marque Brandt, Vedette, et Fagor.

Origine du problème : Remplacer le condensateur de marque FEIDA par le nouveau condensateur sécurisé de marque DUCATI de référence :

- AS0000337 pour les congélateurs et réfrigérateurs
- AS0000226 pour les caves à vin.



Modalités de réalisation et de prise en charge du remplacement des condensateurs Feida par un condensateur Ducati de référence AS0000337 et AS0000226.

- Commander les condensateurs AS0000337 et AS0000226 sous Agora.
- Le forfait par intervention de remplacement du condensateur est de 40€ HT.
- Les condensateurs remplacés avec les formulaires d'intervention dûment remplis devront impérativement être retournés à FagorBrandt SAS - Etablissement de Cergy 5-7, av. des Béthunes 95310 St Ouen l'Aumône France à l'aide des cartes T. Le déclenchement du forfait et le remboursement du condensateur AS0000337 et AS0000226 sont conditionnés à la réception de l'ensemble de ces éléments. Le forfait comprend l'ensemble de la prestation pièce, main d'œuvre et déplacement.
- Etablir une facture d'un montant de 40€ Hors Taxes par condensateur retourné. Afin que cette facture vous soit réglée dans les meilleurs délais, merci d'indiquer sur la facture le libellé: « forfait OP condensateur ». Cette facture fera l'objet d'un virement et ne devra en aucun cas être déduite de vos règlements vers FagorBrandt.

Veuillez adresser la facture en y faisant figurer votre numéro de compte, à l'adresse suivante :

FagorBrandt SAS,
Comptabilité Fournisseur
7 rue Henri Becquerel
92854 Rueil-Malmaison.

Dans le cas où vous n'avez pas de compte actif chez FagorBrandt, nous vous invitons à joindre un RIB au courrier.

FORMULAIRE D'INTERVENTION

**Opération préventive sur les congélateurs et réfrigérateurs
SF3520, SL3720, SL3720X, UC2320, UD2020, UD2320, UD2321X, UD2720, UL2018,
UL2020, UL2320, CVS2020, CVS2028, CVS2311, CVS2328, CVS2728, 4CFV-18,
4CFV-19 dont le numéro de série est compris
entre 08-30-00000 et 09-08-99999 inclus
et les caves à vin
CB1780, CB1781 dont le numéro de série est compris
entre 08-38-00000 et 09-23-99999 inclus**

| | |
|---|---------------------|
| Nom consommateur : | Référence produit : |
| Adresse : | Marque : |
| Code postal : | N° de série : |
| Ville : | |
| Téléphone : | |
| Date d'achat de l'appareil : | |
| Date d'intervention : | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Condensateur FEIDA changé : <input type="checkbox"/> N° de série du condensateur changé : <u>Retourner le condensateur changé avec ce formulaire à l'aide de la carte T</u> | |

VOS COORDONNEES.

| | |
|---------------|--------------------------|
| Ets : | N° de compte : |
| Adresse : | Cachet de l'entreprise : |
| Code postal : | |
| Ville : | |
| Téléphone : | |

IMPORTANT.

Le retour de ce formulaire accompagné du condensateur remplacé conditionne le paiement de votre forfait intervention de 40€ HT.