

Conseil technique

La poignée 46X5382 n'est plus disponible, elle peut être remplacée par l'ensemble poignée AS0041236.

Il faudra récupérer un trou de vis et en percer un second.

The handle 46X5382 is not available, She can be replaced by the handle kit AS0041236.

It will benecessary to get back a hole of screw and to drill the second.

