




Gebrauchsanweisung
51 5208
(D,NL,F,GB,E)
Aufstellanweisung
51 5122
(D,Nl,F,GB,E)

Zubehör:


Abluftschlauch
WX9757


Unterbauszubehör
WX9752

Verlängerung der
Arbeitsplatte
WZ10040
weiß

Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
WZ20060
WX9718

1) 27 7982
Blende kompl.





Siliconfett
16 0413

1) 04 6400