

Evolution de la poignée

**SERVICE
BULLETIN**

Les références 41X1392 et 46X0026 ont été remplacées respectivement par 46X2028 et 46X2029.

Les nouvelles poignées sont interchangeables mais ont un entraxe différent. Il faut utiliser les vis auto perforantes de fixation de l'ancienne poignée afin de fixer la nouvelle qui recouvrira les anciens trous.