

# **Service-Information**Toplader Waschmaschine AWE 8727

8593 872 29070

Letzte Änderung: 15.01.2009 Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	7
Stromlaufplan	8
Schließschema	9
Text /Legende	17

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Änderungen vorbehalten


#### **Ersatzteilliste**

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
002 0	4812 459 38057	Klappe rund GW
002 1	4812 459 38058	Scharnier Klappe GW
004 0	4812 440 10727	Bodenwanne
010 0	4812 459 48185	Tuerrahmen innen GW
010 1	4812 440 11663	Rahmen
011 0 012 7 012 8 021 0 022 0	4812 462 48054 4812 310 18497 4812 528 78075 4812 440 10742 4812 440 10743	Fuss Transportrolle Set vorn Fuss hinten Frontblende GW Seitenwand rechts GW
022 1 024 0 040 0 061 0 061 1	4812 440 10744 4812 440 11638 4812 417 19155 4812 466 88466 4812 466 88465	Seitenwand links GW Rueckwandverkl. Scharnier Bolzen Deckel GW Gegengewicht links Gegengewicht rechts
081 4	4812 529 18061	Stossdaempfer
086 2	4812 401 18412	Stopfen Stossdaempfer
086 4	4812 529 18045	Stift f. Stossdaempfer
086 5	4812 529 18052	Daempfer f. Stossdaempfer
100 1	4812 440 10745	Deckel aussen GW
100 3	4812 440 10746	Deckel innen+Haken+Feder GW
100 5	4812 440 10747	Deckel kpl. WH/MH GW
110 4	4812 498 18248	Handgriff kpl. WH/MH GW
130 0	4812 417 19156	Haken f. Deckel GW
191 0	4812 466 68749	Manschette
191 1	4812 492 98012	Schelle f. Manschette
191 2	4812 466 88703	Dichtring
200 0	4812 418 18619	Bottich
201 0	4812 440 11664	Abdeckung
220 0	4812 418 18595	Trommel m. Verriegel. 210 mm
221 1	4812 310 18843	Kit Verschluss Trommel
223 0	4819 418 49713	Mitnehmer
223 1	4812 418 48605	Mitnehmer 54 mm mit Gewicht
271 0	4812 358 18206	Riemen PV 1236 J4 EL
272 0	4812 528 88111	Riemenscheibe mit Halterung
290 0	4812 532 68078	Dichtung
301 0	4812 453 10703	Schalterleiste AWE 8727
321 1	4812 452 17694	Fenster DOMINO WH, Restzeit
321 2	4812 453 10603	Fenster DOMINO WH, Temp.
331 0	4812 414 58334	Knopf Timer EBL WP25
331 2	4812 414 58307	Feder Knopf Timer
332 0	4812 410 29501	Drucktaste 4 Opt.
332 1	4812 410 29502	Drucktaste 3 Opt. links
333 0	4812 410 29503	Drucktaste start/reset
333 1	4812 410 29515	Drucktaste
400 0	4812 361 58142	Motor MCA 52/64-148/ALD1
421 0	4812 121 18285	Entstoerfilter
421 2	4812 404 38679	Halter RFI
430 0	4812 360 18577	Laugenpumpe
451 0	4812 259 28919	Heizelement 2050W, 230V + NTC


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
490 0	4819 321 18136	Netzkabel 2m SA
490 1	4812 321 28367	Zugentlastung
521 0	4812 214 70411	Kontrolleinheit DOMINO, unprogrammiert C2
521 0	4812 214 70423	Kontrolleinheit DOMINO, programmiert
571 0	4812 281 28468	Magnetventil 1 Einlass, 2 Auslässe
571 1	4812 281 18069	Abdeckung
581 0	4812 271 28585	Niveauschalter 50/25 INVENS.
620 0	4812 239 58076	Modul E4 4 Opt. mit Display
620 1	4812 239 58082	Modul E6 mit Display
623 3	4812 418 18621	Trommelbremse
630 0	4812 271 38366	Tuerverriegel. 3 Pol
653 0	4812 134 18083	Lichttraeger
653 1	4812 134 18078	Lichttraeger 4 Opt.
653 2	4812 134 18089	Lichttraeger 2 Opt. links
691 0	4812 282 19485	Sensor NTC
701 0	4812 530 29329	Zulaufschlauch EN 11770 Reflex
702 2	4812 530 29453	Schlauch
707 0	4812 526 48244	Duese box kalt kpl.
707 1	4812 526 48049	Klemme
712 4	4812 418 68302	Siphon f. Weichspueler
712 6	4812 418 68164	Klammer f. Einspuelb.
712 9	4812 418 68421	Waschmittelbeh. kpl. 3ch.
753 0	4812 418 68182	Luftkammer
754 0	4812 530 29267	Ablaufbalg
754 1	4812 530 28832	Verschluss eco
760 0 781 0 782 0 787 0 787 2	4812 480 58403 4819 530 29035 4812 530 29268 4812 530 29462 4812 530 29463	Filter Ablaufschlauch Schlauch Niveauschalter Schlauch Abdeckung
794 0	4812 530 58098	Dichtung Luftkammer
900 0	4819 401 18686	Schlauchschelle
900 2	4812 255 18304	Halter Schlauch
900 3	4819 401 18529	Schlauchschelle Bottich unten
900 6	4812 400 18048	Stift
900 7	4812 401 18447	Klemme Rahmen oben
901 0	4812 401 18462	Schlauchschelle
910 0	4812 502 48347	Blechschraube 3,5x14
910 1	4812 502 38151	Schraube 4x14
910 3	4812 502 18404	Schraube
910 4	4812 502 18402	Schraube 7x18
910 5	4812 502 18705	Schraube M8x35, selbstsichernd
910 6	4812 505 18367	Mutter M 8
921 0	4812 400 18047	U-Scheibe
930 1	4812 492 48171	Drehfeder
930 2	4812 492 48086	Feder
941 1	4812 520 28002	Kugellager 6203 2Z C3
941 2	4812 520 28182	Kugellager Kit
953 0	4812 325 68001	Wellendichtring
953 1	4812 520 28073	Ring

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
953 2	4812 530 68017	O-Ring
962 0	4812 440 98342	Abdeckung
965 0	4812 462 79974	Kappe
993 0	4819 530 29028	Einhaengebogen
993 1	4812 290 18031	Klemme Heizung+Schraube


### **Explosionszeichnung**



#### **Explosionszeichnung**




## Anschlußplan




4619 730 7

## Stromlaufplan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 37




4619 730 72351




Suppression d'essorage: Les pré-essorages se font jusqu'au rinçage 2 (sans phase d'essorage). Pas d'essorage final Programme Baby: Coton 60°C + rinçage plus







Suppression d'essorage: Les pré-essorages se font jusqu'au rinçage 2 (sans phase d'essorage). Pas d'essorage final Programme Sport: Synthetique + prélavage




Suppression d'essorage: Les pré-essorages se font jusqu'au rinçage 3 (sans phase d'essorage). Pas d'essorage final




Suppression d'essorage: Les pré-essorages se font jusqu'au rinçage 2 (sans phase d'essorage). Pas d'essorage final





Suppression d'essorage: Les pré-essorages se font jusqu'au rinçage 2 (sans phase d'essorage). Pas d'essorage final











Alliance Domino 42 I PP

DOMINO	Programme Test	4619 714 04651
	G	

- 1. Mettre l'appareil sous tension
- 2. Fermer la porte
- 3. Sélectionner le programme vidange
- 4. Appuyer sur le bouton PB 4 fois en moins de 5 sec.
- 5. Pour passer à l'étape suivante appuyer 2 fois sur PB

#### Attention: Le programme test doit être fait sans linge

Affichage LED	Digits *	Description du déroulement du programme	Contrôles par
•••••	0	La porte est verrouillée. le CUC effectue son auto test ( <b>U</b> nité Centrale de Contrôle)	Détections CUC • F05, F08, F12, F13, F14, F15, F23
••••••	1	Admission eau Chaude=15" (si prévu) Admission eau prélavage=15" (PW) Admission eau lavage=15" (MW) Admission eau ringage=15" (PW + MW)* *admission eau par MW jusqu'au niveau de lavage. Le sens de rotation moteur s'inverse	Technicien:  Vérifier l'alimentation de l'électrovanne  Vérifier la distribution dans le distributeur  Vérifier le pressostat
• • • • • •	2	L'élément chauffant est alimenté. Le sens de rotation moteur s'inverse.	Technicien:  Vérifier l'alimentation du thermoplongeur  Vérifier l'inversion du sens de rotation moteur  Détections CUC  F06, F07, F27
• • • • • •	3	La pompe de vidange est alimentée jusqu'à ce que le niveau bas soit détecté puis après 5" le sens de rotation du moteur est inversé.	Technicien:  Vérifier l'alimentation de la pompe de vidange Vérifier le pressostat  Vérifier l'inversion du sens de rotation moteur  Détections CUC: F06, F07, F27
• • • • • •	4	Rotation moteur à la vitesse maximale et la pompe de vidange est alimentée.	Technicien:  Vérifier si le moteur fonctionne a la vitesse maximale.  Vérifier l'alimentation de la pompe de vidange  Détection CUC:  F28
	5	Fin d'alimentation moteur et déverrouillage de la porte.	Technicien:  Vérifier le déverrouillage de la porte.  Détection CUC:  F13

Les 2 digits de gauche s'éclairent alternativement

DOMINO Programme Test 4619 714 04651

Indication de défauts		
Sur LED défilement Sur afficheur programme (si prévu)		Explications et procédures de réparation
		Pas d'admission d'eau ou pas d'information du pressostat.
		Si après 6 min. aucune entrée d'eau n'est détectée, l'électrovanne n'est plus alimentée et le voyant « Robinet d'eau » s'allume, La machine se met alors en <b>Pause</b> . Il est alors possible de remettre la machine en marche en appuyant sur le bouton « PB ».
		Contrôles à effectuer:
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ Temps resta	Temps restant	S'il n'y a pas d'eau dans la machine S'iassurer que les deux électrovannes soient fonctionnelles. Vérifier l'état et l'étanchéité des tuyaux des électrovannes. Vérifier la bonne alimentation de l'(des) électrovanne(s). S'il y a de l'eau dans la machine Vérifier la bonne étanchéité du tuyau entre le pressostat et la chambre de compression. Vérifier qu'il n'y ait pas de problème de siphon. Vérifier qu'il n'y ait pas de problème électrique de connectique entre les composants suivants : pressostat, électrovannes, platines de commande et de puissance(CUC). Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur les tuyaux. Vérifier la pression de basculement du pressostat. Vérifier le fonctionnement du CUC. (Unité Centrale de Contrôle)
		Défaut d'Aquastop.
	FA F02	Si le contact de l'aquastop situé dans la partie inférieure de l'appareil est fermé plus de 30° le défaut lié à l'aquastop est détecté. Dans ce cas, la porte est débloquée et la pompe de vidange fonctionne en permanence.  Contrôles a effectuer:  S'il y a de l'eau dans le fond de l'appareil  Rechercher s'il y a une fuite sur une des tuyauteries.  Vérifier que la fuite ne soit pas due à un excès de détergent.  Chercher une éventuelle fuite de cuve.  S'il n'y a pas d'eau dans le fond de l'appareil  Vérifier que le switch d'Aquastop n'est pas en court-circuit.  Vérifier le branchement électrique de l'Aquastop.  Vérifier le bon fonctionnement de l'CUC. (Unité Centrale de Contrôle)
		Temps de vidange trop long.
	Temps restant	Si le temps de vidange est supérieur à 4 minutes, la LED « nettoyage filtre » s'allume.
0000••0	Pendant le	La machine se met alors en Pause. Après vérification, il sera possible de remettre la machine en marche en appuyant sur le bouton « PB ».
• 0	programme test	Contrôles à effectuer:
	F03	<ul> <li>Vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalle sur le tuyau de vidange (bouché ou écrasé).</li> <li>Vérifier le raccordement électrique de la pompe ainsi que son bon fonctionnement.</li> <li>Vérifier l'absence de corps étranger dans le filtre de pompe.</li> <li>Vérifier la valeur ohmique de l'enroulement de pompe.</li> </ul>
		Temps de chauffe trop long
000000	F04	Si l'élévation de la température du bain lessiviel est inférieure à 35°C dans les premières 40 minutes dans le pas de chauffage l'anomalie est alors affichée.  Contrôles a effectuer:  Vérifier la valeur ohmique de la résistance de chauffage.  Vérifier la bonne alimentation électrique entre l'élément chauffant, la CTN et l'Unité de Contrôle.(CUC)  Contrôler la valeur de la CTN.
		Défaut dans la détection de la Température
000000	F65	Si pendant le pas de chauffage du cycle de lavage, la valeur de la CTN est hors tolérance, le défaut F05 apparaît.
	F05	Contrôles à effectuer:
		Contrôler la valeur de la CTN.     Contrôler les connections entre la CTN et l'Unité de Contrôle.

DOMINO	Programme Test	4619 714 04651

0000000	F06	Défaut Tachymètre.  Si, après plusieurs tentatives de contrôle de vitesse moteur, celui ci se révèle être inefficace, la machine s'arrête. Si l'anomaile apparaît en grande vitesse d'essorage, la porte se déverrouillera dès que le tambour se sera arrêté.  Contrôles à effectuer  Vérifier la connectique entre le moteur et l'Unité de Contrôle.  Vérifier la valeur ohmique du tachymètre moteur.  Vérifier les valeurs ohmiques des enroulements moteur.
○ ○ ○ ◆ ◆ • ○	F07	Défaut sur le triac moteur  Le système de contrôle a détecté un court-circuit sur le triac du moteur. Si l'anomalie apparaît en grande vitesse d'essorage, la porte se déverrouillera dès que le tambour se sera arrêté.  Contrôle à effectuer  Vérifier l'Unité Centrale (CUC) en faisant le programme test.
	F08 F12	Défaut circuit chauffage  Le système de contrôle a détecté une anomalie sur le circuit de chauffage. Ces modes d'échec sont vérifiés avant les démarrages de cycles et après les pas d'essorage.  Contrôles à effectuer:  Vérifier l'isolement électrique de l'élément chauffant.  Vérifier la valeur ohmique de la résistance de chauffage.  Vérifier la connectique entre l'élément chauffant et l'CUC.  Vérifier l'Unité Centrale (CUC) en faisant le programme test.
LED «porte ouverte» clignote 10"	Uniquement pendant le programme test	LED « porte ouverte » clignote après le départ du cycle.  Si le CUC ne peut verrouiller la porte dans les 10° suivant le départ du cycle, la LED correspondante clignote pendant 10°.  Contrôles à effectuer:  Vérifier la bonne fermeture de la porte.  Vérifier et éliminer tout problème mécanique.  Vérifier la connectique entre l'CUC et la sécurité de porte.  Démarrer un programme test. Si le problème persiste le défaut F13 est affiché.
00000	F14	L'Unité de contrôle reçoit ses informations de l'EEPROM sur la platine CUC. Si une erreur de lecture apparaît le défaut est alors indiqué  Contrôles à effectuer:  Une anomalie dans l'alimentation électrique (parasitage) peut être la cause de cette indication. Démarrer le programme test, ce qui permettra de faire un contrôle complet de l'EEPROM. Si l'anomalie est reproduite lors du programme test, changer l'Unité de Contrôle.
<u> </u>	F15	Défaillance circuit Drum Up (seulement pour lave-linge équipés)  Si le CUC ne détecte pas la fermeture du switch de positionnement du tambour le défaut est alors affiché. Ce défaut ne peut être reproduit qu'en effectuant un programme test.  Contrôles à effectuer:  Vérifier le bon positionnement de l'aimant.  Vérifier le bon positionnement du relais Reed.  Vérifier la valeur ohmique du relais Reed et l'Unité Centrale (CUC).
· · · · · ·	F21	Erreur d'Interface utilisateur (détecté seulement avec interfaces utilisateur Intelligentes)  Si la communication entre l'interface utilisateur et l'Unité de Contrôle est défaillante, le code défaut est affiché. Si le défaut est signalé sur les digits la platine d'affichage qu'elle ne peut pas entrer en communication avec l'Unité centrale (CUC), si le défaut est affiché sur les LED de programme c'est l'Unité Centrale ne peut pas communiquer avec la Platine d'affichage.  Contrôles à effectuer:  Vérifier les connections électriques du module d'affichage.  Vérifier la platine d'affichage.  Vérifier l'Unité Centrale (CUC).

DOMINO	Programme Test	4619 714 04651

		Défaut de pressostat.
		Si la CUC détecte pendant le cycle de lavage, que le contact de pressostat de niveau de lavage et le contact de pressostat de niveau de sécurité chauffage sont fermés simultanément plus de 10" cette anomalie sera affichée.
	F23	Contrôles à effectuer:
		Vérifier la résistance des contacts du pressostat. Vérifier le câblage raccordant le pressostat et l'Unité Centrale. Faire le programme test, si le défaut persiste F23 sera affiché
○ • • ○ ○ ○ ○ •	F24	Débordement Si le contact du commutateur de débordement est fermé plus de 60 ", l'anomalie sera affichée. Dans ce cas, la porte restera bloquée et la pompe de vidange sera alimentée en permanence.  Contrôles a effectuer:  Vérifier le raccordement électrique de la pompe ainsi que son bon fonctionnement.  Vérifier l'absence de corps étranger dans le filtre de pompe.  Vérifier la valeur ohmique de l'enroulement de pompe.  Vérifier la valeur ohmique de l'enroulement de vidange (bouché ou écrasé).  Vérifier la bonne connexion électrique entre le pressostat, la pompe et l'Unité Centrale.  Vérifier l'absence de corps étranger dans le filtre de pompe  Vérifier le bon fonctionnement de la pompe de vidange.  Vérifier le bon fonctionnement de l'électrovanne en coupure.  Vérifier le pressostat pour l'opération appropriée.
<u></u> • • • • • • •	F26	Commande de pompe défectueuse  Si l'Unité Centrale (CUC) détecte en cours de cycle un défaut sur le triac de commande de la pompe, il y a affichage du défaut.  Contrôles à effectuer:  • Vérifier la résistance des contacts du pressostat  • Une anomalie sur un contact de pressostat peut aussi être la cause de cette mise en défaut.  • Après ces vérifications, lancer le programme test. Si l'anomalie persiste, changer l'Unité centrale.
© • • ○ • • ○ • • • • • • • • • • • • • •	Uniquement pendant le programme test	Défaut sur le relais d'inversion moteur  Si le CUC détecte qu'il n'y a pas d'inversion du sens de rotation du moteur, l'anomalie est signalée seulement par les LED de programme  Contrôles à effectuer:  Vérifier câblage et connectique du moteur.  Vérifier l'Unité Centrale.
○ • • • ○ □ □	Uniquement pendant le programme test	Défaut d'enroulement moteur.  Si le CUC ne peut pas alimenter correctement le moteur, le code s'affiche sur le bandeau  Contrôles à effectuer  Vérifier les bonnes caractéristiques du moteur.  Vérifier les valeurs ohmiques des bobines du moteur.  Vérifier la connectique entre le moteur et l'Unité Centrale (CUC).  Si les contrôles précédents sont positif, remplacer CUC.
		Mousse détectée pendant le cycle lavage.
· · · · • · •	Fod	Si le CUC n'a pas pu évacuer l'eau ou essorer, en fin de cycle, après plusieurs tentatives infructueuses, l'appareil indique ce code défaut.  Contrôles à effectuer:  Vérifier que l'utilisateur n'utilise pas trop de détergent  Vérifie s'il y ait pas un problème sur un des tuyaux de pompe.  Vérifier la valeur ohmique de la pompe de vidange.  Vérifier les contacts du pressostat.  Contrôler le tuyau de pressostat et son étanchéité entre le pressostat et la chambre de compression.  Vérifier qu'il n'y ait pas de problème dans le siphon.
	bdd	Détection tambour bloqué (uniquement pour les lave-linge top) L'électronique détecte une anomalie sur le pilotage du moteur au début du cycle ou après une pause, lorsque la porte s'est déverrouillée.  Contrôles à effectuer:  Vérifier la bonne fermeture des portillons Vérifier la position de la courrole Vérifier l'anomalie indiquée pour le défaut F06